
Progetto di fattibilità per l'affidamento in concessione degli interventi di efficientamento e rendimento energetico, riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica – Proposta ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016

INDICE

- CAPITOLO 1 – Premessa
 - Premessa
- CAPITOLO 2 – Capacità organizzativa
 - Capacità organizzativa
- CAPITOLO 3 – Riferimenti normativi
 - Riferimenti normativi
- CAPITOLO 4 – Relazione tecnica
 - Relazione tecnica
 - Risparmio energetico e benefici ambientali
 - Caratteristiche del sistema di gestione e piano di manutenzione
 - Cronoprogramma dei lavori
 - Schede tecniche
 - Calcoli illuminotecnici
 - Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza
 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
 - Censimento di livello 2 e definizione categorie illuminotecniche
 - Riepilogo della proposta
- CAPITOLO 5 – Calcolo di Spesa
 - Computo metrico
 - Stima di spesa e quadro economico
 - Piano economico finanziario
- CAPITOLO 6 – Bozza di Convenzione
 - Bozza di convenzione e Analisi dei rischi
- CAPITOLO 7 – Documentazione Amministrativa
 - Dichiarazione del possesso dei requisiti generali
 - Dichiarazione dei soggetti in carica
 - Dichiarazione di impegno delle fideiussioni
 - Dichiarazione delle spese sostenute
 - Dichiarazione di subappalto
 - Copia conforme delle certificazioni aziendali
 - Polizza fidejussoria
- CAPITOLO 8 – Elaborati Grafici
 - Elaborati grafici Stato di Fatto
 - Elaborati grafici Stato Futuro

CENSIMENTO DI LIVELLO 2 - Corpi illuminanti

C.L.	QUADRO	UBICAZIONE	TIPO APPARECCHIO	STATO APPARECCHIO	TIPO SORGENTE	POTENZA SORGENTE (W)	TIPO SOSTEGNO	ALTEZZA SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	STATO SOSTEGNO	PROPRIETA' AMMINISTRAZIONE	LINEA AEREA	LINEA INTERRATA	LINEA GRAFFATA A MURO	LINEA TESSUTA AEREA	UBICAZIONE AMBITO ILLUMINATO	LATITUDINE	LONGITUDINE	TIPOLOGIA INSTALLAZIONE PUNTILUCE (unilineare, bilineare, quince, ecc.)	ALTEZZA PUNTI LUCE	INTERDISTANZA TIPTICA PUNTI LUCE	CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO (IN BASE NORMA UNI 11248)	CATEGORIA ILLUMINOTECNICA POST OPERAM (IN BASE NORMA UNI 11248)
AA001	AA	Via Immacolata	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo conico	8	cemento	Da revisionare	X	X				Via Immacolata	40.682544426026546	15.588785223662853	laterale	8	5	C3	C3
AA002	AA	Via Immacolata	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X	X				Via Immacolata	40.682483440577296	15.589024275541304	laterale	8	5	C3	C3
AA003	AA	Via Immacolata	stradale	Da sostituire	SAP	100	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Immacolata	40.68239594331208	15.589110776782034	laterale	5	5	C3	C3
AA004	AA	Via Immacolata	stradale	Da sostituire	SAP	100	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Immacolata	40.682335939929516	15.58924924582243	laterale	5	5	C3	C3
AA005	AA	Via Immacolata	stradale	Da sostituire	SAP	100	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Immacolata	40.682200932121255	15.589411854743958	laterale	5	5	C3	C3
AA006	AA	Via Immacolata	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X	X				Via Immacolata	40.68237992546524	15.589387044310568	laterale	8	6	M4	M4
AA007	AA	Via Stazione	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	legno	Da revisionare	X	X				Via Stazione	40.68210838423783	15.589346811175345	laterale	8	6	M4	M4
AA008	AA	Via Immacolata	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	cemento	Da revisionare	X	X				Via Immacolata	40.68223703593104	15.589707233011724	laterale	8	5	M4	M4
AA009	AA	Via Immacolata	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	cemento	Da revisionare	X	X				Via Immacolata	40.68206643254504	15.590033791959286	laterale	8	5	C3	C3
AA010	AA	Via Immacolata	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X	X				Via Immacolata	40.68196422285573	15.589802451431751	laterale	8	5	C3	C3
AA011	AA	Via Immacolata	arredo urbano	Da sostituire	SAP	100	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Immacolata	40.681827688772515	15.589980818331242	laterale	8	5	C3	C3
AA012	AA	Vico I Cavour	arredo urbano	Da sostituire	SAP	100	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Vico I Cavour	40.68172573297118	15.590115934610367	laterale	8	3	C3	C3
AA013	AA	Via Cavour	arredo urbano	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Cavour	40.681662932188004	15.590083077549936	laterale	5	5	M4	M4
AA014	AA	Via Cavour	arredo urbano	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Cavour	40.6814119827189	15.590109564363958	laterale	5	5	M4	M4
AA015	AA	Vico Cavour	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Vico Cavour	40.68155106020097	15.590219870209694	laterale	5	4	C3	C3
AA016	AA	Via Cavour	arredo urbano	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Cavour	40.68127392196981	15.590165555477142	laterale	5	5	M4	M4
AA017	AA	Via Cavour	arredo urbano	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Cavour	40.68114857374919	15.590267814695835	laterale	5	5	M4	M4
AA018	AA	Via Cavour	arredo urbano	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Cavour	40.68109543416871	15.590414665639399	laterale	5	5	M4	M4
AA019	AA	Via Cavour	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Cavour	40.68106263507636	15.590649023652077	laterale	5	5	M4	M4
AA020	AA	Via Cavour	arredo urbano	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Cavour	40.68108017877891	15.59086225926876	laterale	5	5	M4	M4
AA021	AA	Via Cavour	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Cavour	40.68116865999107	15.590636618435381	laterale	5	3	C3	C3
AA022	AA	Vico Notarile	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Vico Notarile	40.68141045718732	15.590631594299348	laterale	5	3	C3	C3
AA023	AA	Vico Notarile	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	4	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Vico Notarile	40.681256378318224	15.590482056140901	laterale	5	3	C3	C3
AA024	AA	Vico Notarile	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	3	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Vico Notarile	40.68133545184173	15.590504854917526	laterale	5	3	C3	C3
AA025	AA	Vico Notarile	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	3	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Vico Notarile	40.6813735901636	15.5903922021389	laterale	4	3	C3	C3
AA026	AA	Vico Notarile	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	4	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Vico Notarile	40.68135604653827	15.590231604874134	laterale	3	3	C3	C3
AA027	AA	Vico Notarile	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	4	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Vico Notarile	40.681394184848344	15.59028759598732	laterale	3	3	C3	C3
AA028	AA	Vico I Cavour	arredo urbano	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Vico I Cavour	40.681729801036084	15.590345598757269	laterale	4	3	C3	C3
AA029	AA	Vico Notarile	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	3	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Vico Notarile	40.68178395712622	15.59041902422905	laterale	4	3	C3	C3
AA030	AA	Vico Notarile	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	3	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Vico Notarile	40.681797432578435	15.590529330074787	laterale	5	3	C3	C3
AA031	AA	Via Immacolata	arredo urbano	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Immacolata	40.681894811708716	15.590116605162619	laterale	3	5	C3	C3
AA032	AA	Via Stazione	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	6,5	ferro zincato	Da revisionare	X	X				Via Stazione	40.682011768178455	15.589594915509226	laterale	3	4	M4	M4
AA033	AA	Corso Garibaldi	arredo urbano	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Corso Garibaldi	40.68205702519211	15.59027150273323	laterale	5	5	C3	C3
AA034	AA	Corso Garibaldi	stradale	Da sostituire	SAP	100	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Corso Garibaldi	40.68217220161073	15.590313412249088	laterale	6,5	5	C3	C3
AA035	AA	Corso Garibaldi	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo cilindrico staffato	6,5	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Corso Garibaldi	40.68221059370605	15.59022657573223	laterale	5	5	C3	C3
AA036	AA	Corso Garibaldi	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo cilindrico	5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Corso Garibaldi	40.68216152301075	15.590598732233047	laterale	5	8	M4	M4
AA037	AA	Corso Garibaldi	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo cilindrico	5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Corso Garibaldi	40.682133046735785	15.590806938707829	laterale	6,5	8	M4	M4
AA038	AA	Corso Garibaldi	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Corso Garibaldi	40.681960154805154	15.590507201850416	laterale	5	5	C3	C3
AA039	AA	Corso Garibaldi	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Corso Garibaldi	40.68174836157895	15.590680874884129	laterale	5	5	C3	C3
AA040	AA	Via Immacolata	arredo urbano	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Immacolata	40.68190828713852	15.590625554323196	laterale	5	5	C3	C3
AA041	AA	Corso Garibaldi	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Corso Garibaldi	40.68173590313293	15.59075631201267	laterale	5	5	C3	C3
AA042	AA	Corso Garibaldi	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Corso Garibaldi	40.68184624928815	15.590789504349233	laterale	5	5	C3	C3
AA043	AA	Corso Garibaldi	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Corso Garibaldi	40.681610301526575	15.590726137161253	laterale	5	5	C3	C3
AA044	AA	Piazza Umberto I	stradale	Da sostituire	SAP	70	Staffa a muro	6	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Piazza Umberto I	40.68148953052805	15.590706355869768	laterale	5	5	C3	C3
AA045	AA	Piazza Umberto I	arredo urbano	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Piazza Umberto I	40.68153733044417	15.590655729174614	laterale	5	5	C3	C3
AA046	AA	Piazza Umberto I	arredo urbano	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Piazza Umberto I	40.68153300811275	15.590340234339239	laterale	5	5	C3	C3
AA047	AA	Piazza Umberto I	arredo urbano	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Piazza Umberto I	40.681625302540596	15.590390525758268	laterale	5	5	C3	C3
AA048	AA	Piazza Umberto I	arredo urbano	Da sostituire	SAP	150	Braccio a muro (manicotto dritto)	3	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Piazza Umberto I	40.681421135907634	15.59081196784973	laterale	6	6	C3	C3
AA049	AA	Piazza Umberto I	arredo urbano	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	3	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Piazza Umberto I	40.68147885181871	15.59093065559864	laterale	5	6	C3	C3
AA050	AA	Piazza Umberto I	arredo urbano	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	3	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Piazza Umberto I	40.68142189867329	15.591078512370586	laterale	5	6	C3	C3
AA051	AA	Via Municipio	arredo urbano	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	3	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Municipio	40.681644880130094	15.590930320322514	laterale	5	6	C3	C3
AA052	AA	Piazza Umberto I	arredo urbano	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	3	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Piazza Umberto I	40.681354775260864	15.590972229838371	laterale	3	6	C3	C3
AA053	AA	Piazza Umberto I	arredo urbano	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	3	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Piazza Umberto I	40.681410711442595	15.591180101037024	laterale	3	6	C3	C3
AA054	AA	Corso Garibaldi	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Corso Garibaldi	40.68120145903127	15.59098295867443	laterale	3	5	C3	C3
AA055	AA	Piazza Umberto I	arredo urbano	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	3	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Piazza Umberto I	40.68146308800656	15.591287389397623	laterale	3	6	C3	C3
AA056	AA	Piazza Umberto I	arredo urbano	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	3	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Piazza Umberto I	40.681367742289	15.591343045234682	laterale	3	6	C3	C3
AA057	AA	Corso Garibaldi	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Corso Garibaldi	40.68154012724671	15.591364838182926	laterale	3	3	C3	C3
AA058	AA	Corso Garibaldi	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Corso Garibaldi	40.68167132257949	15.59147749096155	laterale	5	3	C3	C3
AA059	AA	Corso Garibaldi	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Corso Garibaldi	40.681481394368724	15.591436251997948	laterale	3	3	C	

CENSIMENTO DI LIVELLO 2 - Corpi illuminanti

C.L.	QUADRO	UBICAZIONE	TIPO APPARECCHIO	STATO APPARECCHIO	TIPO SORGENTE	POTENZA SORGENTE (W)	TIPO SOSTEGNO	ALTEZZA SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	STATO SOSTEGNO	PROPRIETA' AMMINISTRAZIONE	LINEA AEREA	LINEA INTERRATA	LINEA GRAFFATA A MURO	LINEA TESSUTA AEREA	UBICAZIONE AMBITO ILLUMINATO	LATITUDINE	LONGITUDINE	TIPOLOGIA INSTALLAZIONE PUNTI LUCE (unilineare, bilineare, quinceance, ecc.)	ALTEZZA PUNTI LUCE	INTERDISTANZA TIPTICA PUNTI LUCE	CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO (IN BASE NORMA UNI 11248)	CATEGORIA ILLUMINOTECNICA POST OPERAM (IN BASE NORMA UNI 11248)
AA087	AA	Vico I castello	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	4	ferro e ghisa	Da revisionare	X					Vico I castello	40.68097466223731	15.592345856130123	laterale	4	0	C3	C3
AA088	AA	Via Cavour	arredo urbano	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Via Cavour	40.68097618777886	15.591608248651026	laterale	4	5	M4	M4
AA089	AA	Via Cavour	arredo urbano	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Via Cavour	40.681022462522634	15.591358803212643	laterale	4	5	M4	M4
AA090	AA	Vico II castello	arredo urbano	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Vico II castello	40.68101991995513	15.59145200997591	laterale	4	2	C3	C3
AA091	AA	Via Cavour	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	7	ferro e ghisa	Da revisionare	X	X				Via Cavour	40.68107255108271	15.591188147664072	laterale	4	5	M4	M4
AA092	AA	Vico Piazzale	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	4	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Vico Piazzale	40.68120095051912	15.5911485850811	laterale	4	3	C3	C3
AA093	AA	Vico Piazzale	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	4	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Vico Piazzale	40.681203747335786	15.59128671884537	laterale	4	3	C3	C3
AA094	AA	Vico II castello	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	4	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Vico II castello	40.68118035577471	15.59137858450413	laterale	4	2	C3	C3
AA095	AA	Vico II castello	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	4	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Vico II castello	40.68127519324871	15.591448657214643	laterale	6	2	C3	C3
AA096	AA	Vico II castello	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	4	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Vico II castello	40.681194848373295	15.590840801596642	laterale	5	2	C3	C3
AA097	AA	Via Cavour	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Via Cavour	40.680972628181856	15.590465962886812	laterale	4	5	M4	M4
AA098	AA	Corso Garibaldi	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo cilindrico	5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Corso Garibaldi	40.681108909760106	15.592486001551153	laterale	5	8	M4	M4
AA099	AA	Corso Garibaldi	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo cilindrico	5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Corso Garibaldi	40.680798461953316	15.592783391475677	laterale	5	8	M4	M4
AA100	AA	Vico I castello	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	4	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Vico I castello	40.680908301146054	15.5924541503191	laterale	5	0	C3	C3
AA101	AA	Vico I castello	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	4	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Vico I castello	40.68079820769571	15.59269957244396	laterale	7	0	C3	C3
AA102	AA	Corso Garibaldi	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo cilindrico	5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Corso Garibaldi	40.68062556656103	15.59296779334545	laterale	7	6	M4	M4
AA103	AA	Corso Garibaldi	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo cilindrico	5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Corso Garibaldi	40.68047072310108	15.593133755028246	laterale	4	6	M4	M4
AA104	AA	Corso Garibaldi	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo cilindrico	5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Corso Garibaldi	40.68035630652028	15.593325197696684	laterale	4	6	M4	M4
AA105	AA	Corso Garibaldi	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo cilindrico	5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Corso Garibaldi	40.680291724630194	15.593519993126394	laterale	4	6	M4	M4
AA106	AA	Corso Garibaldi	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo cilindrico	5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Corso Garibaldi	40.680538864438105	15.593213550746439	laterale	4	6	M4	M4
AA107	AA	Corso Garibaldi	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo cilindrico	5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Corso Garibaldi	40.680457501639566	15.593468695878983	laterale	4	6	M4	M4
AA108	AA	Corso Garibaldi	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo cilindrico	5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Corso Garibaldi	40.680498183051256	15.593710429966452	laterale	5	6	M4	M4
AA109	AA	Corso Garibaldi	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo cilindrico	5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Corso Garibaldi	40.68021341264803	15.593732222914696	laterale	5	6	M4	M4
AA110	AA	Corso Garibaldi	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo cilindrico	5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Corso Garibaldi	40.68008018036307	15.594126842916014	laterale	5	6	M4	M4
AA111	AA	Vico I castello	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	4	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Vico I castello	40.6800893337347	15.593585371971129	laterale	5	3	C3	C3
AA112	AA	Vico I castello	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	4	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Vico I castello	40.68002297176204	15.593713112175463	laterale	5	3	C3	C3
AA113	AA	Vico I castello	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	4	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Vico I castello	40.67989126466285	15.59397429227829	laterale	4	3	C3	C3
AA114	AA	Vico I castello	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	4	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Vico I castello	40.679804561584845	15.594183169305326	laterale	4	3	C3	C3
AA115	AA	Vico I castello	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo cilindrico staffato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Vico I castello	40.68014323689755	15.59317398816347	laterale	5	5	C3	C3
AA116	AA	Via Roma	arredo urbano	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Via Roma	40.68004534668742	15.59339862316847	laterale	5	4	C3	C3
AA117	AA	Via Roma	arredo urbano	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Via Roma	40.679938811464204	15.59366013854742	laterale	5	4	C3	C3
AA118	AA	Via Roma	arredo urbano	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Via Roma	40.67973794506708	15.5936473980546	laterale	5	4	C3	C3
AA119	AA	Via Roma	arredo urbano	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Via Roma	40.679795662435566	15.593970268964766	laterale	5	4	C3	C3
AA120	AA	Via Roma	arredo urbano	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Via Roma	40.679630138042285	15.59411343187094	laterale	5	4	C3	C3
AA121	AA	Via Roma	arredo urbano	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Via Roma	40.67945495125517	15.594122819602491	laterale	5	4	C3	C3
AA122	AA	Via Costa	arredo urbano	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	4	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Costa	40.679524873467784	15.59400513768196	laterale	5	3	C3	C3
AA123	AA	Via Costa	arredo urbano	Da sostituire	Incandesce	30	Braccio a muro (manicotto dritto)	4	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Costa	40.679617679200355	15.59379357844591	laterale	5	3	C3	C3
AA124	AA	Via Costa	arredo urbano	Da sostituire	Incandesce	30	Braccio a muro (manicotto dritto)	4	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Costa	40.679617679200355	15.59379357844591	laterale	5	3	C3	C3
AA125	AA	Vico I castello	stradale	Da sostituire	Incandesce	30	Palo cilindrico staffato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Vico I castello	40.679858973500345	15.593280605971811	laterale	5	5	M4	M4
AA126	AA	Via Marconi	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo cilindrico staffato	7,5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Marconi	40.67970946775671	15.593439862132072	laterale	5	5	M4	M4
AA127	AA	Via Roma	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo cilindrico staffato	7,5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Roma	40.679717095608886	15.594352819025515	laterale	5	5	M4	M4
AA128	AA	Via Costa	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Via Costa	40.67933875308873	15.59428609907627	laterale	5	5	C3	C3
AA129	AA	Via Costa	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Via Costa	40.679332142246025	15.594399757683279	laterale	5	5	C3	C3
AA130	AA	Via Costa	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Via Costa	40.67922967410044	15.594436638057232	laterale	4	5	C3	C3
AA131	AA	Via Costa	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Via Costa	40.6793105298711	15.594509057700632	laterale	4	5	C3	C3
AA132	AA	Via Roma	arredo urbano	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Via Roma	40.679202467891415	15.594681389629843	laterale	4	4	C3	C3
AA133	AA	Via Roma	stradale	Da sostituire	SAP	70	Staffa a muro	53	N.R.	Da revisionare	X			X		Via Roma	40.679276458583466	15.594290122389793	laterale	4	2	C3	C3
AA134	AA	Via Roma	stradale	Da sostituire	LED	45	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Via Roma	40.67917475314367	15.594899989664556	laterale	8	4	C3	C3
AA135	AA	Via Roma	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Via Roma	40.67907253902037	15.594157688319685	laterale	5	4	C3	C3
AA136	AA	Via Roma	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Via Roma	40.67903567070358	15.59446681290865	laterale	5	4	C3	C3
AA137	AA	Via Roma	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo cilindrico staffato	7,5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Roma	40.67930824150158	15.59499990195036	laterale	5	5	M4	M4
AA138	AA	Via Roma	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo cilindrico staffato	7,5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Roma	40.679516228543676	15.595031753182411	laterale	5	5	M4	M4
AA139	AA	Via San Rocvo	arredo urbano	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Via San Rocvo	40.67941299789239	15.594707541167736	laterale	5	4	C3	C3
AA140	AA	Via San Rocvo	arredo urbano	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Via San Rocvo	40.679476817845924	15.594538897275923	laterale	5	4	C3	C3
AA141	AA	Via Roma	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo cilindrico staffato	7,5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Roma	40.679579031349355	15.594806112349032	laterale	3	5	M4	M4
AA142	AA	Via Roma	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo cilindrico staffato	7,5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Roma	40.67967183700651	15.594581142067911	laterale	3	5	M4	M4
AA143	AA	Villetta	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	7,5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Villetta	40.67986609281311	15.594400428235533	laterale	3	3	P3	P3
AA144	AA	Villetta	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo conico	7,5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Villetta	40.67996525459038	15.594311915338038	ambo i lati	8	3	P3	P3
AA145	AA	Villetta	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	7,5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Villetta	40.67994567650757	15.594405792653562	ambo i lati	7,5	3	P3	P3
AA146	AA	Villetta	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	7,5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Villetta	40.67992						

CENSIMENTO DI LIVELLO 2 - Corpi illuminanti

C.L.	QUADRO	UBICAZIONE	TIPO APPARECCHIO	STATO APPARECCHIO	TIPO SORGENTE	POTENZA SORGENTE (W)	TIPO SOSTEGNO	ALTEZZA SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	STATO SOSTEGNO	PROPRIETA' AMMINISTRAZIONE	LINEA AEREA	LINEA INTERRATA	LINEA GRAFFATA A MURO	LINEA TESSUTA AEREA	UBICAZIONE AMBITO ILLUMINATO	LATITUDINE	LONGITUDINE	TIPOLOGIA INSTALLAZIONE PUNTILUCE (unilineare, bilineare, quinconce, ecc.)	ALTEZZA PUNTI LUCE	INTERDISTANZA TIPTICA PUNTI LUCE	CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO (IN BASE NORMA UNI 11248)	CATEGORIA ILLUMINOTECNICA POST OPERAM (IN BASE NORMA UNI 11248)
AA173	AA	Via Serra carbone	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X	X				Via Serra carbone	40.677841126207106	15.598466992378223	laterale	6	6	M4	M4
AA174	AA	Via Serra carbone	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Serra carbone	40.67797944833443	15.598008334636686	laterale	6	6	C3	C3
AA175	AA	Via Serra carbone	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Serra carbone	40.677964446499935	15.59915363788605	laterale	6	10	M4	M4
AA177	AA	Via Serra carbone	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	7	ferro e ghisa	Da revisionare	X	X				Via Serra carbone	40.677608215506034	15.599418506026268	laterale	6	3	M4	M4
AA178	AA	Via Serra carbone	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Via Serra carbone	40.677475232284465	15.599566362798216	laterale	6	3	M4	M4
AA179	AA	Via della pineta	stradale	Da sostituire	LED	60	Palo cilindrico	5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via della pineta	40.67788308055914	15.597616396844387	laterale	6	6	M4	M4
AA180	AA	Via della pineta	stradale	Da sostituire	Incandesce	30	Palo cilindrico	5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via della pineta	40.67797232882018	15.59722814708948	laterale	2	6	M4	M4
AA181	AA	Via della pineta	stradale	Da sostituire	Incandesce	30	Palo cilindrico	5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via della pineta	40.67803767576173	15.597035363316536	laterale	2	6	M4	M4
AA182	AA	Via della pineta	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo cilindrico	5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via della pineta	40.67811166774667	15.59685096144676	laterale	8	6	M4	M4
AA183	AA	Via della pineta	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo cilindrico	5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via della pineta	40.67819532181626	15.596667230129242	laterale	7,5	6	M4	M4
AA184	AA	Via della pineta	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo cilindrico	5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via della pineta	40.67827795871202	15.596478804945948	laterale	7,5	6	M4	M4
AA185	AA	Via della pineta	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo cilindrico	5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via della pineta	40.67839009045911	15.596213601529598	laterale	5	6	M4	M4
AA186	AA	Via della pineta	stradale	Da sostituire	Incandesce	30	Palo cilindrico	5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via della pineta	40.67849993362029	15.595962479710579	laterale	2	6	M4	M4
AA187	AA	Via della pineta	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo cilindrico	5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via della pineta	40.6785891810555	15.595802217721939	laterale	8	6	M4	M4
AA188	AA	Via della pineta	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo cilindrico	5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via della pineta	40.67864588235538	15.595601052045822	laterale	8	6	M4	M4
AA189	AA	Via della pineta	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo cilindrico	5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via della pineta	40.678752419644944	15.595386140048504	laterale	8	6	M4	M4
AA190	AA	Via della pineta	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo cilindrico	5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via della pineta	40.67883353025956	15.595249682664871	laterale	8	6	M4	M4
AA191	AA	Via della pineta	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo cilindrico	5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via della pineta	40.678944644013455	15.595091097056866	laterale	8	6	M4	M4
AA192	AA	Via San Rocco	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	7	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via San Rocco	40.68042165112494	15.601310469210148	laterale	8	4	M4	M4
AA193	AA	Via San Rocco	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	7	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via San Rocco	40.68045394201485	15.601061023771763	laterale	8	4	M4	M4
AA194	AA	Via San Rocco	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	7	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via San Rocco	40.68044707702382	15.600816227199154	laterale	8	4	M4	M4
AA195	AA	Via San Rocco	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	7	ferro zincato	Da revisionare	X	X				Via San Rocco	40.68041809149831	15.600480996072292	laterale	8	4	M4	M4
AA196	AA	Via San Rocco	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	7	ferro zincato	Da revisionare	X	X				Via San Rocco	40.68047885938378	15.600243285298347	laterale	8	4	M4	M4
AA197	AA	Via San Rocco	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	7	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via San Rocco	40.68046614644162	15.599934495985508	laterale	8	4	M4	M4
AA198	AA	Via San Rocco	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	7	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via San Rocco	40.68044656850593	15.599735677242279	laterale	8	4	M4	M4
AA199	AA	Via San Rocco	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	7	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via San Rocco	40.680473011430685	15.599441975355148	laterale	8	4	M4	M4
AA200	AA	Via San Rocco	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	7	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via San Rocco	40.680465637923874	15.599222704768179	laterale	8	4	M4	M4
AA201	AA	Via San Rocco	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	7	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via San Rocco	40.680362917261405	15.598964542150497	laterale	8	4	M4	M4
AA202	AA	Via San Rocco	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	7	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via San Rocco	40.68034867874125	15.59878583997488	laterale	8	4	M4	M4
AA203	AA	Via San Rocco	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	7	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via San Rocco	40.6803273209553	15.598587356507778	laterale	5	4	M4	M4
AA204	AA	Via San Rocco	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	7	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via San Rocco	40.68032350706425	15.598397254943848	laterale	5	4	M4	M4
AA205	AA	Via San Rocco	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	7	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via San Rocco	40.68037766429694	15.598219223320484	laterale	5	4	M4	M4
AA206	AA	Via San Rocco	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	7	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via San Rocco	40.68043665240643	15.597996617457392	laterale	5	4	M4	M4
AA207	AA	Via San Rocco	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	7	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via San Rocco	40.68051496412634	15.597727708518505	laterale	5	4	M4	M4
AA208	AA	Via San Rocco	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	7	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via San Rocco	40.68054166128255	15.597513467073439	laterale	5	4	M4	M4
AA209	AA	Via San Rocco	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	7	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via San Rocco	40.68058869910317	15.597255304455759	laterale	5	4	M4	M4
AA210	AA	Via San Rocco	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	7	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via San Rocco	40.680627346368816	15.596893876791	laterale	5	4	M4	M4
AA211	AA	Via San Rocco	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	7	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via San Rocco	40.68060395460545	15.596646778285503	laterale	5	4	M4	M4
AA212	AA	Via San Rocco	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	7	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via San Rocco	40.68056530732625	15.596468746662142	laterale	5	4	M4	M4
AA213	AA	Via San Rocco	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	7	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via San Rocco	40.680513184315544	15.596224330365658	laterale	5	4	M4	M4
AA214	AA	Via San Rocco	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via San Rocco	40.6805154726437	15.596060045063494	laterale	5	4	M4	M4
AA215	AA	Via San Rocco	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	ferro verniciato	Da revisionare	X	X				Via San Rocco	40.680420125570684	15.595662742853166	laterale	5	4	M4	M4
AA216	AA	Via San Rocco	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	7	ferro zincato	Da revisionare	X	X				Via San Rocco	40.680488775477	15.595503151416779	laterale	5	4	M4	M4
AA217	AA	Via San Rocco	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	7	ferro zincato	Da revisionare	X			X		Via San Rocco	40.680635228374186	15.595292933285236	laterale	5	4	M4	M4
AA218	AA	Via San Rocco	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	7	ferro zincato	Da revisionare	X	X				Via San Rocco	40.68063548263241	15.59498146176338	laterale	5	4	M4	M4
AA219	AA	Via San Rocco	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X	X				Via San Rocco	40.68030367482719	15.594960905654669	laterale	5	4	M4	M4
AA220	AA	Via San Rocco	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	ferro verniciato	Da revisionare	X	X				Via San Rocco	40.680338508367825	15.5953137204051	laterale	5	4	M4	M4
AA221	AA	Via San Rocco	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	ferro verniciato	Da revisionare	X	X				Via San Rocco	40.6802190063641	15.594982802867888	laterale	5	4	M4	M4
AA222	AA	Via San Rocco	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	ferro verniciato	Da revisionare	X	X				Via San Rocco	40.68014857635942	15.5946247279644	laterale	5	4	M4	M4
AA223	AA	Via San Rocco	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via San Rocco	40.67931764924244	15.595698282122614	laterale	5	4	M4	M4
AA224	AA	Via San Rocco	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via San Rocco	40.67966598898263	15.595873966813086	laterale	5	4	M4	M4
AA225	AA	Via San Rocco	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via San Rocco	40.680013055599545	15.596052333712578	laterale	5	4	M4	M4
AA226	AA	Via San Rocco	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via San Rocco	40.68032859225227	15.596186108887194	laterale	5	4	M4	M4
AA227	AA	Via Roma	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo cilindrico staffato	6	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Roma	40.67919178881567	15.595690570771694	quinconce	5	5	P3	P3
AA228	AA	Via Serra carbone	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X	X				Via Serra carbone	40.6784015324635	15.597870200872423	laterale	5	6	M4	M4
AA230	AA	Via Marconi	stradale	Da sostituire	SAP	70	Braccio a muro (manicotto dritto)	6,5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Marconi	40.67955360511936	15.593674555420876	laterale	5	5	M4	M4
AA231	AA	Via Roma	stradale	Da sostituire	LED	50	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Roma	40.6795724205305	15.593502558767797	laterale	7	2	C3	C3
AA232	AA	Via Marconi	stradale	Da sostituire	LED	50	Palo cilindrico staffato	7,5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Marconi	40.67937307860754	15.593940094113348	laterale	7	5	M4	M4
AA233	AA	Via Roma	stradale	Da sostituire	LED	50	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Via Roma	40.679406895582886	15.593630634248257	laterale	7	4	C3	C3
AA234	AA	Via Marconi	stradale	Da sostituire	LED	50	Palo cilindrico staffato	7,5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Marconi	40.679211367119876	15.594130866229534	laterale	7	5	M4	M4
AA235	AA	Via Marconi	stradale	Da sostituire	LED	50	Palo cilindrico staffato	7,5	ferro verniciato														

CENSIMENTO DI LIVELLO 2 - Corpi illuminanti

C.L.	QUADRO	UBICAZIONE	TIPO APPARECCHIO	STATO APPARECCHIO	TIPO SORGENTE	POTENZA SORGENTE (W)	TIPO SOSTEGNO	ALTEZZA SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	STATO SOSTEGNO	PROPRIETA' AMMINISTRAZIONE	LINEA AEREA	LINEA INTERRATA	LINEA GRAFFATA A MURO	LINEA TESSUTA AEREA	UBICAZIONE AMBITO ILLUMINATO	LATITUDINE	LONGITUDINE	TIPOLOGIA INSTALLAZIONE PUNTILUCE (unilineare, bilineare, quiconce, ecc.)	ALTEZZA PUNTI LUCE	INTERDISTANZA TIPTICA PUNTI LUCE	CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO (IN BASE NORMA UNI 11248)	CATEGORIA ILLUMINOTECNICA POST OPERAM (IN BASE NORMA UNI 11248)
AC013	AC	Corso Umberto I	arredo urbano	Da sostituire	LED	50	Braccio a muro (manicotto dritto)	5	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Corso Umberto I	40.68029477574452	15.593083798885344	laterale	8	3	C3	C3
AC014	AC	Corso Umberto I	stradale	Da sostituire	LED	50	Palo rastremato	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Corso Umberto I	40.680230448054594	15.592906102538107	laterale	8	5	C3	C3
AC015	AC	Corso Umberto I	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Corso Umberto I	40.68009696154339	15.592731423676012	laterale	8	5	C3	C3
AC016	AC	Corso Umberto I	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Corso Umberto I	40.68002398880428	15.592829659581184	laterale	8	5	C3	C3
AC017	AC	Corso Umberto I	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Corso Umberto I	40.679953812854365	15.59292085468769	laterale	8	5	C3	C3
AC018	AC	Corso Umberto I	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Corso Umberto I	40.679970339805756	15.593107268214226	laterale	8	5	M4	M4
AD001	AD	Via Immacolata	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo cilindrico	3,5	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Immacolata	40.68296749824839	15.588183403015135	laterale	6	4	P3	P3
AD002	AD	Via Immacolata	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo cilindrico	3,5	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Immacolata	40.682834017218376	15.588260516524317	laterale	8	4	P3	P3
AD003	AD	Via Immacolata	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo cilindrico	3,5	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Immacolata	40.682735876709586	15.588325224816797	laterale	6,5	4	P3	P3
AD004	AD	Via Immacolata	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo cilindrico	3,5	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Immacolata	40.682729520454025	15.588397644460201	laterale	5	4	P3	P3
AD005	AD	Via Immacolata	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo cilindrico	3,5	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Immacolata	40.68266900887083	15.588425807654858	laterale	7,5	4	P3	P3
AD006	AD	Via Immacolata	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo cilindrico	3,5	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Immacolata	40.68258307215826	15.588446930050852	laterale	7,5	4	P3	P3
AD007	AD	Via Immacolata	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo cilindrico	3,5	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Immacolata	40.68272824920283	15.588485486805437	laterale	5	4	P3	P3
AD008	AD	Via Immacolata	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo cilindrico	3,5	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Immacolata	40.68261485349978	15.588549859821795	laterale	7,5	4	P3	P3
AD009	AD	Via Immacolata	stradale	Da sostituire	SAP	70	Nessuno	0	N.R.	Da revisionare	X		X			Via Immacolata	40.6827923202323	15.588287003338339	laterale	7,5	4	P3	P3
AD010	AD	Via Immacolata	stradale	Da sostituire	SAP	70	Nessuno	0	N.R.	Da revisionare	X		X			Via Immacolata	40.682900884891566	15.588219612836836	laterale	7,5	4	P3	P3
AD011	AD	Via Immacolata	stradale	Da sostituire	SAP	70	Nessuno	0	N.R.	Da revisionare	X		X			Via Immacolata	40.683076316871244	15.58830426040173	laterale	7,5	4	P3	P3
AD012	AD	Via Immacolata	stradale	Da sostituire	SAP	70	Nessuno	0	N.R.	Da revisionare	X		X			Via Immacolata	40.68314013331744	15.588253140449522	laterale	7,5	4	P3	P3
AD013	AD	Via Immacolata	stradale	Da sostituire	SAP	70	Nessuno	0	N.R.	Da revisionare	X		X			Via Immacolata	40.6831345398465	15.58816395699779	laterale	7,5	4	P3	P3
AD014	AD	Via Immacolata	stradale	Da sostituire	SAP	70	Nessuno	0	N.R.	Da revisionare	X		X			Via Immacolata	40.68307809661359	15.588094219565393	laterale	8	4	P3	P3
AD015	AD	Via Immacolata	stradale	Da sostituire	SAP	70	Nessuno	0	N.R.	Da revisionare	X		X			Via Immacolata	40.68302826380969	15.588096566498281	laterale	8	4	P3	P3
AD016	AD	Via Immacolata	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo cilindrico	3,5	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Immacolata	40.682999533655796	15.588304772973059	laterale	8	4	P3	P3
AD017	AD	Via Immacolata	stradale	Da sostituire	SAP	70	Nessuno	0	N.R.	Da revisionare	X		X			Via Immacolata	40.682984024452544	15.588135458528996	laterale	8	4	P3	P3
AE001	AE	Via Fontanelle	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	vettoresina	Da revisionare	X		X			Via Fontanelle	40.68420491823206	15.606895498931408	laterale	8	5	M4	M4
AE002	AE	Via Fontanelle	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	vettoresina	Da revisionare	X		X			Via Fontanelle	40.68416703577613	15.607202276587486	laterale	8	5	M4	M4
AE003	AE	Via Fontanelle	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	vettoresina	Da revisionare	X		X			Via Fontanelle	40.68414873015157	15.607562027871607	laterale	8	5	M4	M4
AE004	AE	Via Fontanelle	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	vettoresina	Da revisionare	X		X			Via Fontanelle	40.68417339189459	15.607910379767418	laterale	8	5	M4	M4
AE005	AE	Via Fontanelle	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	vettoresina	Da revisionare	X		X			Via Fontanelle	40.68423593606794	15.60822520405054	laterale	8	5	M4	M4
AE006	AE	Via Fontanelle	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	vettoresina	Da revisionare	X		X			Via Fontanelle	40.68432924372965	15.608570203185081	laterale	8	5	M4	M4
AE007	AE	Via Fontanelle	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	vettoresina	Da revisionare	X		X			Via Fontanelle	40.68445331475053	15.608926601707934	laterale	8	5	M4	M4
AE008	AE	Via Fontanelle	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	vettoresina	Da revisionare	X		X			Via Fontanelle	40.68458628405135	15.609250478446485	laterale	8	5	M4	M4
AE009	AE	Via Fontanelle	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	vettoresina	Da revisionare	X		X			Via Fontanelle	40.684701710342104	15.609553903341293	laterale	5	5	M4	M4
AE010	AE	Via Fontanelle	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	vettoresina	Da revisionare	X		X			Via Fontanelle	40.684838492780294	15.609877444803715	laterale	5	5	M4	M4
AE011	AE	Via Fontanelle	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	vettoresina	Da revisionare	X		X			Via Fontanelle	40.68499790244232	15.610134936869143	laterale	5	5	M4	M4
AE012	AE	Via Fontanelle	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	vettoresina	Da revisionare	X		X			Via Fontanelle	40.685214515917465	15.610423944890501	laterale	5	5	M4	M4
AE013	AE	Via Fontanelle	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	vettoresina	Da revisionare	X		X			Via Fontanelle	40.685312144295814	15.610749833285807	laterale	4	5	M4	M4
AE014	AE	Via Fontanelle	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	vettoresina	Da revisionare	X		X			Via Fontanelle	40.68539273844832	15.61141937971115	laterale	4	5	M4	M4
AE015	AE	Via Fontanelle	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	vettoresina	Da revisionare	X		X			Via Fontanelle	40.68560350313719	15.611851215362547	laterale	5	5	M4	M4
AE016	AE	Via Fontanelle	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	vettoresina	Da revisionare	X		X			Via Fontanelle	40.68571841918861	15.612206608057022	laterale	5	5	M4	M4
AE017	AE	Via Fontanelle	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	vettoresina	Da revisionare	X		X			Via Fontanelle	40.685756809241276	15.61245907098055	laterale	5	5	M4	M4
AE018	AE	Via Fontanelle	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	vettoresina	Da revisionare	X		X			Via Fontanelle	40.68578858906947	15.61287246644497	laterale	4	5	M4	M4
AE019	AE	Via Fontanelle	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	vettoresina	Da revisionare	X		X			Via Fontanelle	40.685881894557475	15.613227523863314	laterale	4	5	M4	M4
AE020	AE	Via Fontanelle	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	vettoresina	Da revisionare	X		X			Via Fontanelle	40.685991216897655	15.613599009811878	laterale	4	5	M4	M4
AE021	AE	Via Fontanelle	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	vettoresina	Da revisionare	X		X			Via Fontanelle	40.68608325091479	15.613958425819876	laterale	5	5	M4	M4
AE022	AE	Via Fontanelle	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo conico	8	vettoresina	Da revisionare	X		X			Via Fontanelle	40.686208335618296	15.614318512380123	laterale	8	5	M4	M4
AE023	AE	Via Fontanelle	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo conico	8	vettoresina	Da revisionare	X		X			Via Fontanelle	40.68635375900283	15.614695362746717	laterale	8	5	M4	M4
AE024	AE	Via Fontanelle	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo conico	8	vettoresina	Da revisionare	X		X			Via Fontanelle	40.68649536853214	15.615068525075912	laterale	8	5	M4	M4
AE025	AE	Via Fontanelle	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo conico	8	vettoresina	Da revisionare	X		X			Via Fontanelle	40.68662960493562	15.61544068157673	laterale	8	5	M4	M4
AE026	AE	Via Fontanelle	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo conico	8	vettoresina	Da revisionare	X		X			Via Fontanelle	40.68675418014392	15.615795738995075	laterale	8	5	M4	M4
AE027	AE	Via Fontanelle	stradale	Da sostituire	Incandesce	30	Palo conico	8	vettoresina	Da revisionare	X		X			Via Fontanelle	40.68691561909805	15.616193041205404	laterale	3,5	5	M4	M4
AE028	AE	Via Fontanelle	stradale	Da sostituire	Incandesce	30	Palo conico	8	vettoresina	Da revisionare	X		X			Via Fontanelle	40.687089260875176	15.616607442498209	laterale	3,5	5	M4	M4
AE029	AE	Via Fontanelle	stradale	Da sostituire	Incandesce	30	Palo conico	8	vettoresina	Da revisionare	X		X			Via Fontanelle	40.687245868590665	15.617032907903194	laterale	3,5	5	M4	M4
AE030	AE	Via Fontanelle	stradale	Da sostituire	Incandesce	30	Palo conico	8	vettoresina	Da revisionare	X		X			Via Fontanelle	40.68738417120221	15.61737220734358	laterale	3,5	5	M4	M4
AF001	AF	Via Appia ss7	stradale	Da sostituire	Incandesce	30	Palo rastremato	8,5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Appia ss7	40.690569628016426	15.586956292390825	laterale	3,5	6	M3	M3
AF002	AF	Via Appia ss7	stradale	Da sostituire	Incandesce	30	Palo rastremato	8,5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Appia ss7	40.690657079751	15.586685389280321	laterale	3,5	6	M3	M3
AF003	AF	Via Appia ss7	stradale	Da sostituire	Incandesce	30	Palo rastremato	8,5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Appia ss7	40.69073232882608	15.586417503654959	laterale	3,5	6	M3	M3
AF004	AF	Via Appia ss7	stradale	Da sostituire	Incandesce	30	Palo rastremato	8,5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Appia ss7	40.69080020545268	15.586144253611563	laterale	3,5	6	M3	M3
AF005	AF	Via Appia ss7	stradale	Da sostituire	Incandesce	30	Palo rastremato	8,5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Appia ss7	40.690906214877266	15.585821382701397	laterale	0	6	M3	M3
AF006	AF	Via Appia ss7	stradale	Da sostituire	Incandesce	30	Palo rastremato	8,5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Appia ss7	40.69098146367101	15.585571937263014	laterale	0	6	M3	M3
AF007	AF	Via Appia ss7	stradale	Da sostituire	Incandesce	30	Palo rastremato	8,5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Appia ss7	40.69104832316984	15.585296675562859	laterale	0	6	M3	M3
AF008	AF	Via Appia ss7	stradale	Da sostituire	Incandesce	30	Palo																

CENSIMENTO DI LIVELLO 2 - Corpi illuminanti

C.L.	QUADRO	UBICAZIONE	TIPO APPARECCHIO	STATO APPARECCHIO	TIPO SORGENTE	POTENZA SORGENTE (W)	TIPO SOSTEGNO	ALTEZZA SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	STATO SOSTEGNO	PROPRIETA' AMMINISTRAZIONE	LINEA AEREA	LINEA INTERRATA	LINEA GRAFFATA A MURO	LINEA TESSUTA AEREA	UBICAZIONE AMBITO ILLUMINATO	LATITUDINE	LONGITUDINE	TIPOLOGIA INSTALLAZIONE PUNTILUCE (unilineare, bilineare, quiconce, ecc.)	ALTEZZA PUNTI LUCE	INTERDISTANZA TIPTICA PUNTI LUCE	CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO (IN BASE NORMA UNI 11248)	CATEGORIA ILLUMINOTECNICA POST OPERAM (IN BASE NORMA UNI 11248)
AF034	AF	Via Appia ss7	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8,5	ferro verniciato	Da revisionare	X	X				Via Appia ss7	40.690642080769784	15.579378046095373	laterale	8	6	M3	M3
AF035	AF	SP Sant Antonio casalini	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			SP Sant Antonio casalini	40.69221492165016	15.581418201327324	laterale	8	6	M4	M4
AF036	AF	SP Sant Antonio casalini	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			SP Sant Antonio casalini	40.69249913235008	15.581315606832502	laterale	8	6	M4	M4
AF037	AF	SP Sant Antonio casalini	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			SP Sant Antonio casalini	40.69273631262335	15.581164397299288	laterale	8	6	M4	M4
AF038	AF	SP Sant Antonio casalini	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			SP Sant Antonio casalini	40.69298976156423	15.581022575497627	laterale	8	6	M4	M4
AF039	AF	SP Sant Antonio casalini	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			SP Sant Antonio casalini	40.69327956157899	15.580851249396801	laterale	8	6	M4	M4
AF040	AF	SP Sant Antonio casalini	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			SP Sant Antonio casalini	40.6935393636786	15.580737590789797	laterale	8	6	M4	M4
AF041	AF	SP Sant Antonio casalini	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			SP Sant Antonio casalini	40.69379992738916	15.580579005181788	laterale	8	6	M4	M4
AF042	AF	SP Sant Antonio casalini	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			SP Sant Antonio casalini	40.69404294979494	15.580420419573784	laterale	8	6	M4	M4
AF043	AF	SP Sant Antonio casalini	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			SP Sant Antonio casalini	40.6942285207004	15.580164603888988	laterale	8	6	M4	M4
AF044	AF	SP Sant Antonio casalini	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			SP Sant Antonio casalini	40.69439222939883	15.579844079911707	laterale	8,5	6	M4	M4
AF045	AF	Via Limiti	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.69456153020735	15.57955205440521	laterale	8,5	6	M4	M4
AF046	AF	Via Limiti	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.69456153020735	15.57955205440521	laterale	8,5	6	M4	M4
AF047	AF	Via Limiti	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.694592034811784	15.579215772449972	laterale	8,5	6	M4	M4
AF048	AF	Via Limiti	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.694646180450285	15.578895583748817	laterale	8,5	6	M4	M4
AF049	AF	Via Limiti	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.694729051154475	15.578457042574883	laterale	8,5	6	M4	M4
AF050	AF	Via Limiti	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.694796161097074	15.578089244663717	laterale	8,5	6	M4	M4
AF051	AF	Via Limiti	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.69485513644536	15.577310398221016	laterale	8,5	6	M4	M4
AF052	AF	Via Limiti	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.69482819081857	15.577749609947205	laterale	8,5	6	M4	M4
AF053	AF	Via Limiti	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.69490394359069	15.576944611966612	laterale	8,5	6	M4	M4
AF054	AF	Via Limiti	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.694931906001585	15.576580166816711	laterale	8,5	6	M4	M4
AF055	AF	Via Limiti	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.694967494507566	15.576319992542265	laterale	8,5	6	M4	M4
AF056	AF	Via Limiti	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.69500791285916	15.575862005352976	laterale	8,5	6	M4	M4
AF057	AF	Via Limiti	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.69504477234082	15.575542487204075	laterale	8,5	6	M4	M4
AF058	AF	Via Limiti	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.695096375580874	15.575191788375378	laterale	8,5	6	M4	M4
AF059	AF	Via Limiti	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.69509739239306	15.574846118688583	laterale	8,5	6	M4	M4
AF060	AF	Via Limiti	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.69510044282962	15.574519895017147	laterale	8,5	6	M4	M4
AF061	AF	Via Limiti	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.695103493266004	15.574158802628515	laterale	8,5	6	M4	M4
AF062	AF	Via Limiti	stradale	Da sostituire	LED	60	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.69508112339583	15.573645159602163	laterale	8,5	6	M4	M4
AF063	AF	Via Limiti	stradale	Da sostituire	LED	60	Palo rastremato	7,5	ferro verniciato	Da revisionare	X	X				Via Limiti	40.69525728592007	15.574437417089941	laterale	8,5	5	M4	M4
AF064	AF	Via Limiti	stradale	Da sostituire	LED	60	Palo rastremato	7,5	ferro verniciato	Da revisionare	X	X				Via Limiti	40.69541082401725	15.574453845620155	laterale	8,5	5	M4	M4
AF065	AF	Via Limiti	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo rastremato	7,5	ferro verniciato	Da revisionare	X	X				Via Limiti	40.69559283229662	15.574473291635513	laterale	8	5	M4	M4
AF066	AF	Via Limiti	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo rastremato	7,5	ferro verniciato	Da revisionare	X	X				Via Limiti	40.69588490878958	15.574500113725662	laterale	8	5	M4	M4
AF067	AF	Via Limiti	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo conico	7,5	ferro verniciato	Da revisionare	X	X				Via Limiti	40.69520517439936	15.573871135711668	laterale	8,5	5	C3	C3
AF068	AF	Via Limiti	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo rastremato	7,5	ferro verniciato	Da revisionare	X	X				Via Limiti	40.69534041006628	15.573844313621521	laterale	8,5	5	C3	C3
AF069	AF	Via Limiti	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo rastremato	7,5	ferro verniciato	Da revisionare	X	X				Via Limiti	40.69556461596187	15.573841966688633	laterale	8,5	5	C3	C3
AF070	AF	Via Limiti	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.6949634272507	15.575230345129967	laterale	8,5	6	M4	M4
AF071	AF	Via Limiti	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo rastremato	6,5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.69507654773967	15.575053989887238	quiconce	8,5	5	M4	M4
AF072	AF	Via Limiti	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo rastremato	6,5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.69480327881429	15.575305446982384	quiconce	8,5	5	M4	M4
AF073	AF	Via Limiti	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.694718120361976	15.57554718106985	laterale	8,5	6	M4	M4
AF074	AF	Via Limiti	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.69455059938735	15.575619265437124	laterale	8,5	6	M4	M4
AF075	AF	Via Limiti	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo rastremato	6,5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.6943754518178	15.575591102242472	quiconce	8,5	5	M4	M4
AF076	AF	Via Limiti	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo rastremato	6,5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.694216318793735	15.575568638741968	quiconce	8,5	5	M4	M4
AF077	AF	Via Limiti	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo rastremato	6,5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.69444942566604	15.575428493320942	quiconce	8,5	5	M4	M4
AF078	AF	Via Limiti	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo rastremato	6,5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.6944829807866	15.575201176106928	quiconce	8,5	5	M4	M4
AF079	AF	Via Limiti	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo rastremato	6,5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.69436960508403	15.575015433132647	quiconce	8,5	5	M4	M4
AF080	AF	Via Limiti	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo rastremato	6,5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.69418505139766	15.57495139539242	quiconce	8	5	M4	M4
AF081	AF	Via Serra Cristina	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X	X				Via Serra Cristina	40.69462381042655	15.579790435731411	laterale	8	5	M4	M4
AF082	AF	Via Serra Cristina	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X	X				Via Serra Cristina	40.69487267651733	15.57980625009539	laterale	8	5	M4	M4
AF083	AF	Via Serra Cristina	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X	X				Via Serra Cristina	40.69510959413839	15.579955391585827	laterale	8	5	M4	M4
AF084	AF	Via Serra Cristina	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X	X				Via Serra Cristina	40.69532083649991	15.580009035766125	laterale	8	5	M4	M4
AF085	AF	Via Serra Cristina	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X	X				Via Serra Cristina	40.69551377568887	15.58005094528198	laterale	8	5	M4	M4
AF086	AF	Via Serra Cristina	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X	X				Via Serra Cristina	40.69581144493582	15.58010559529066	laterale	8	5	M4	M4
AF087	AF	Via Serra Cristina	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo rastremato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X	X				Via Serra Cristina	40.696065390577665	15.580243058502676	laterale	8	5	M4	M4
AF088	AF	Via Serra Cristina	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo rastremato	4	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Serra Cristina	40.69450458824169	15.57865183800459	laterale	8	4	C3	C3
AF089	AF	Via Serra Cristina	stradale	Da sostituire	LED	50	Palo rastremato	4	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Serra Cristina	40.69449136956413	15.578218996524813	laterale	8	4	C3	C3
AF090	AF	Via Serra Cristina	stradale	Da sostituire	LED	50	Palo rastremato	4	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Serra Cristina	40.694395025661926	15.577853880822659	laterale	8	4	C3	C3
AF091	AF	Via Serra Cristina	stradale	Da sostituire	LED	50	Palo rastremato	4	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Serra Cristina	40.69424504411211	15.57776939123869	laterale	8	4	C3	C3
AF092	AF	Via Serra Cristina	stradale	Da sostituire	LED	50	Palo rastremato	4	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Serra Cristina	40.69393287804106	15.57786528021097	laterale	8	4	C3	C3
AF093	AF	Via Serra Cristina	stradale	Da sostituire	LED	50	Palo rastremato	4	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Serra Cristina	40.6938868664688	15.5782					

CENSIMENTO DI LIVELLO 2 - Corpi illuminanti

C.L.	QUADRO	UBICAZIONE	TIPO APPARECCHIO	STATO APPARECCHIO	TIPO SORGENTE	POTENZA SORGENTE (W)	TIPO SOSTEGNO	ALTEZZA SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	STATO SOSTEGNO	PROPRIETA' AMMINISTRAZIONE	LINEA AEREA	LINEA INTERRATA	LINEA GRAFFATA A MURO	LINEA TESATA AEREA	UBICAZIONE AMBITO ILLUMINATO	LATITUDINE	LONGITUDINE	TIPOLOGIA INSTALLAZIONE PUNTILUCE (unilineare, bilineare,quinconce, ecc.)	ALTEZZA PUNTI LUCE	INTERDISTANZA TIPTICA PUNTI LUCE	CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO (IN BASE NORMA UNI 11248)	CATEGORIA ILLUMINOTECNICA POST OPERAM (IN BASE NORMA UNI 11248)
AG014	AG	loc. Franciosa	stradale	Da sostituire	LED	50	Palo rastremato	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			loc. Franciosa	40.67488594778496	15.60995891690254	laterale	8	5	M4	M4
AG015	AG	loc. Franciosa	stradale	Da sostituire	LED	50	Palo rastremato	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			loc. Franciosa	40.676427630517395	15.606190413236618	laterale	8	5	M4	M4
AG016	AG	loc. Franciosa	stradale	Da sostituire	LED	50	Palo rastremato	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			loc. Franciosa	40.67632642928057	15.605868212878704	laterale	8	5	M4	M4
AG017	AG	loc. Franciosa	stradale	Da sostituire	LED	40	Palo rastremato	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			loc. Franciosa	40.67620285168258	15.605552718043326	laterale	6,5	5	M4	M4
AG018	AG	loc. Franciosa	stradale	Da sostituire	LED	40	Palo rastremato	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			loc. Franciosa	40.676078002477475	15.605237893760204	laterale	6,5	5	M4	M4
AG019	AG	loc. Franciosa	stradale	Da sostituire	LED	40	Palo cilindrico	6	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			loc. Franciosa	40.67620742863473	15.605326071381569	laterale	6,5	5	M4	M4
AG020	AG	loc. Franciosa	stradale	Da sostituire	LED	40	Palo rastremato	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			loc. Franciosa	40.67587636161789	15.605031363666058	laterale	6,5	5	M4	M4
AG021	AG	loc. Franciosa	stradale	Da sostituire	LED	40	Palo rastremato	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			loc. Franciosa	40.675654632251124	15.60484193265438	laterale	6,5	5	M4	M4
AG022	AG	loc. Franciosa	stradale	Da sostituire	LED	40	Palo rastremato	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			loc. Franciosa	40.675399845990235	15.604656860232355	laterale	6,5	5	M4	M4
AG023	AG	loc. Franciosa	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo rastremato	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			loc. Franciosa	40.67540569438838	15.603858903050423	laterale	8	7	M4	M4
AG024	AG	loc. Franciosa	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo rastremato	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			loc. Franciosa	40.67534263337262	15.604329630732538	laterale	8	7	M4	M4
AG025	AG	loc. Franciosa	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo rastremato	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			loc. Franciosa	40.675167689597345	15.604430884122849	laterale	8	7	M4	M4
AG026	AG	loc. Franciosa	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo rastremato	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			loc. Franciosa	40.67494900923266	15.604639425873755	laterale	8	7	M4	M4
AH001	AH	Contrada Isca della botte	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo rastremato	7	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Contrada Isca della botte	40.69863504232101	15.632386542856693	laterale	8	5	M4	M4
AH002	AH	Contrada Isca della botte	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo rastremato	7	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Contrada Isca della botte	40.69843524903327	15.631623119115828	laterale	8	5	M4	M4
AH003	AH	Contrada Isca della botte	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo rastremato	7	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Contrada Isca della botte	40.69853438318223	15.632032826542856	laterale	8	5	M4	M4
AH004	AH	Contrada Isca della botte	stradale	Da sostituire	LED	30	Palo rastremato	8	vetroresina	Da revisionare	X		X			Contrada Isca della botte	40.69824231830506	15.631365291774273	laterale	4	5	M4	M4
AH005	AH	Contrada Isca della botte	stradale	Da sostituire	LED	30	Palo rastremato	8	vetroresina	Da revisionare	X		X			Contrada Isca della botte	40.697975417167015	15.631187930703163	laterale	4	5	M4	M4
AH006	AH	Contrada Isca della botte	stradale	Da sostituire	LED	30	Palo rastremato	8	vetroresina	Da revisionare	X		X			Contrada Isca della botte	40.69771004011814	15.630940496921541	laterale	4	5	M4	M4
AH007	AH	Contrada Isca della botte	stradale	Da sostituire	Incandesce	30	Palo rastremato	8	vetroresina	Da revisionare	X		X			Contrada Isca della botte	40.697547356347116	15.63078258186579	laterale	4	5	M4	M4
AH008	AH	Contrada Isca della botte	stradale	Da sostituire	Incandesce	30	Palo rastremato	8	vetroresina	Da revisionare	X		X			Contrada Isca della botte	40.69732468229146	15.630591809749603	laterale	4	5	M4	M4
AH009	AH	Contrada Isca della botte	stradale	Da sostituire	Incandesce	30	Palo rastremato	8	vetroresina	Da revisionare	X		X			Contrada Isca della botte	40.697084213811046	15.630393996834755	laterale	4	5	M4	M4
AH010	AH	Contrada Isca della botte	stradale	Da sostituire	Incandesce	30	Palo rastremato	8	vetroresina	Da revisionare	X		X			Contrada Isca della botte	40.69680968213798	15.63016165047884	laterale	4	5	M4	M4
AH011	AH	Contrada Isca della botte	stradale	Da sostituire	Incandesce	30	Palo rastremato	8	vetroresina	Da revisionare	X		X			Contrada Isca della botte	40.69653896229701	15.629966184496878	laterale	4	5	M4	M4
AH012	AH	Contrada Isca della botte	stradale	Da sostituire	Incandesce	30	Palo rastremato	8	vetroresina	Da revisionare	X		X			Contrada Isca della botte	40.69628425586473	15.629772059619427	laterale	4	5	M4	M4
AH013	AH	Contrada Isca della botte	stradale	Da sostituire	Incandesce	30	Palo rastremato	8	vetroresina	Da revisionare	X		X			Contrada Isca della botte	40.69604632562316	15.62957625836134	laterale	4	5	M4	M4
AH014	AH	Contrada Isca della botte	stradale	Da sostituire	Incandesce	30	Palo rastremato	8	vetroresina	Da revisionare	X		X			Contrada Isca della botte	40.69578678749961	15.629269145429136	laterale	4	5	M4	M4
AH015	AH	Contrada Isca della botte	stradale	Da sostituire	Incandesce	30	Palo rastremato	8	vetroresina	Da revisionare	X		X			Contrada Isca della botte	40.695474882853844	15.628920793533327	laterale	4	5	M4	M4
AI001	AI	Via isca della botte	stradale	Da sostituire	Incandesce	30	Palo conico	8	vetroresina	Da revisionare	X		X			Via isca della botte	40.69070233089419	15.623388066887854	laterale	4	5	M4	M4
AI002	AI	Via isca della botte	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	vetroresina	Da revisionare	X		X			Via isca della botte	40.690508106669256	15.62307223677635	laterale	8	5	M4	M4
AI003	AI	Via isca della botte	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	vetroresina	Da revisionare	X		X			Via isca della botte	40.690316678312456	15.622757077217104	laterale	8	5	M4	M4
AI004	AI	Via isca della botte	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	vetroresina	Da revisionare	X		X			Via isca della botte	40.69012474096171	15.622434876859188	laterale	8	5	M4	M4
AI005	AI	Via isca della botte	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	vetroresina	Da revisionare	X		X			Via isca della botte	40.68996051333261	15.622117370367052	laterale	8	5	M4	M4
AI006	AI	Via isca della botte	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	vetroresina	Da revisionare	X		X			Via isca della botte	40.68983085965534	15.62170162796974	laterale	7	5	M4	M4
AI007	AI	Via isca della botte	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	vetroresina	Da revisionare	X		X			Via isca della botte	40.689656970797984	15.621352605521679	laterale	7	5	M4	M4
AI008	AI	Via isca della botte																					

CENSIMENTO DI LIVELLO 2 - Corpi illuminanti

C.L.	QUADRO	UBICAZIONE	TIPO APPARECCHIO	STATO APPARECCHIO	TIPO SORGENTE	POTENZA SORGENTE (W)	TIPO SOSTEGNO	ALTEZZA SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	STATO SOSTEGNO	PROPRIETA' AMMINISTRAZIONE	LINEA AEREA	LINEA INTERRATA	LINEA GRAFFATA A MURO	LINEA TESATA A AEREA	UBICAZIONE AMBITO ILLUMINATO	LATITUDINE	LONGITUDINE	TIPOLOGIA INSTALLAZIONE PUNTILUCE (unilineare, bilineare,quinconce, ecc.)	ALTEZZA PUNTI LUCE	INTERDISTANZA TIPTICA PUNTI LUCE	CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO (IN BASE NORMA UNI 11248)	CATEGORIA ILLUMINOTECNICA POST OPERAM (IN BASE NORMA UNI 11248)
AL040	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.69665919762978	15.566826984286308	laterale	8	8	M3	M3
AL041	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.69683306821349	15.566559098660946	laterale	8	8	M3	M3
AL042	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.697020410717556	15.56629791855812	laterale	8	8	M3	M3
AL043	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.697230121850914	15.56607898324728	laterale	8	8	M3	M3
AL044	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.69744923750563	15.56583758443594	laterale	8	8	M3	M3
AL045	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.697681570486886	15.56559517979622	laterale	8	8	M3	M3
AL046	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.697912631696326	15.565350763499735	laterale	8	8	M3	M3
AL047	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.69813377863794	15.565088577568531	laterale	8	8	M3	M3
AL048	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.698375005901454	15.564824044704439	laterale	8	8	M3	M3
AL049	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.698618519998035	15.564563535153868	laterale	8	8	M3	M3
AL050	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.69885745780797	15.56430570781231	laterale	8	8	M3	M3
AL051	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.699110120900194	15.564029775559902	laterale	8	8	M3	M3
AL052	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.699337872725465	15.563790388405321	laterale	8	8	M3	M3
AL053	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.699530291908495	15.563508421182632	laterale	8	8	M3	M3
AL054	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.69963603325723	15.563187897205353	laterale	8	8	M3	M3
AL055	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.699674923662975	15.562838539481161	laterale	8	8	M3	M3
AL056	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.699705934297036	15.56245665997267	laterale	8,5	8	M3	M3
AL057	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.699723727272795	15.562129095196724	laterale	8,5	8	M3	M3
AL058	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.69974329955007	15.561781413853168	laterale	8,5	8	M3	M3
AL059	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.69978117315249	15.56140825152397	laterale	8,5	8	M3	M3
AL060	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.69980455818486	15.561066605150698	laterale	8,5	8	M3	M3
AL061	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.69983150179889	15.56069880723953	laterale	8,5	8	M3	M3
AL062	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.69986022469624	15.56035749614239	laterale	8,5	8	M3	M3
AL063	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.69994207217639	15.560017190873623	laterale	8,5	4	M4	M4
AL064	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.69999316325437	15.559662468731405	laterale	8,5	4	M4	M4
AL065	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.70003662876744	15.559308752417563	laterale	8,5	4	M4	M4
AL066	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.70006306391944	15.558976493775843	laterale	8,5	4	M4	M4
AL067	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.700100937340046	15.558608360588549	laterale	8,5	4	M4	M4
AL068	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.70013245614347	15.558266043663023	laterale	8,5	4	M4	M4
AL069	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.70014948645848	15.557942166924477	laterale	8,5	4	M4	M4
AL070	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.7005932898485	15.557895228266718	laterale	8,5	4	M4	M4
AL071	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	6,5	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.70028445790544	15.557791292667389	laterale	8,5	4	M4	M4
AL072	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.70087466881672	15.558041073381903	laterale	8,5	4	M4	M4
AL073	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.70107597986942	15.558153726160526	laterale	8,5	4	M4	M4
AL074	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.69661064596762	15.56749787181616	laterale	8,5	6	M4	M4
AL075	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo cilindrico staffato	7,5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.69598811392826	15.568367913365362	laterale	8,5	8	M3	M3
AL076	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo cilindrico staffato	7,5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.69584601617119	15.56868340820074	ambo i lati	8,5	8	M3	M3
AL077	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo cilindrico staffato	7,5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.69570544331548	15.568990521132944	ambo i lati	8,5	8	M3	M3
AL078	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Braccio a muro (manicotto dritto)	7	ferro verniciato	Da revisionare	X			X		Via Serre del mulino	40.69579568451371	15.568509735167028	ambo i lati	8,5	8	M3	M3
AL079	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Braccio a muro (manicotto dritto)	7	ferro verniciato	Da revisionare	X			X		Via Serre del mulino	40.69567468501996	15.568780973553656	ambo i lati	8,5	8	M3	M3
AL080	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Braccio a muro (manicotto dritto)	7	ferro verniciato	Da revisionare	X			X		Via Serre del mulino	40.69554555086404	15.569077022373675	ambo i lati	8,5	8	M3	M3
AL081	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo cilindrico staffato	7,5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.69535363701103	15.569315738976004	ambo i lati	8,5	8	M3	M3
AL082	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.69546522319196	15.569229237735271	laterale	8,5	6	C2	C2
AL083	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.695317277669034	15.569119602441788	laterale	8,5	6	C2	C2
AL084	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.69573238858746	15.569471307098864	laterale	8,5	5	M4	M4
AL085	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo cilindrico staffato	7,5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.69538565802888	15.569620504975317	ambo i lati	8,5	8	M3	M3
AL086	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo cilindrico staffato	7,5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.695274825886166	15.569899454712866	ambo i lati	8,5	8	M3	M3
AL087	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo cilindrico staffato	7,5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.69517365326462	15.570143200457096	ambo i lati	8,5	8	M3	M3
AL088	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo cilindrico staffato	7,5	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.695057990908566	15.570411086082458	ambo i lati	8,5	8	M3	M3
AL089	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Braccio a muro (manicotto dritto)	6	ferro verniciato	Da revisionare	X			X		Via Serre del mulino	40.69542277150336	15.57000037550924	laterale	8,5	5	M4	M4
AL090	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.695523181142306	15.569115243852139	laterale	8,5	6	C2	C2
AL0127	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.695384020787200	15.568981447449700	laterale	8,5	6	C2	C2
AL091	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X	X				Via Serre del mulino	40.69549623578568	15.570172034204008	laterale	8,5	5	M4	M4
AL092	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X	X				Via Serre del mulino	40.69558037643861	15.570410080254078	laterale	8,5	5	M4	M4
AL093	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X	X				Via Serre del mulino	40.6955613113453	15.570698752999306	laterale	8,5	5	M4	M4
AL094	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X	X				Via Serre del mulino	40.695564361760596	15.571024306118488	laterale	8,5	5	M4	M4
AL095	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X	X				Via Serre del mulino	40.69566629639144	15.571332424879074	laterale	8,5	5	M4	M4
AL096	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rastremato	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X	X				Via Serre del mulino	40.6958561841782	15.571212396025656	laterale	8,5	5	M4	M4

CENSIMENTO DI LIVELLO 2 - Corpi illuminanti

C.L.	QUADRO	UBICAZIONE	TIPO APPARECCHIO	STATO APPARECCHIO	TIPO SORGENTE	POTENZA SORGENTE (W)	TIPO SOSTEGNO	ALTEZZA SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	STATO SOSTEGNO	PROPRIETA' AMMINISTRAZIONE	LINEA AEREA	LINEA INTERRATA	LINEA GRAFFATA A MURO	LINEA TESSUTA AEREA	UBICAZIONE AMBITO ILLUMINATO	LATITUDINE	LONGITUDINE	TIPOLOGIA INSTALLAZIONE PUNTI LUCE (unilineare, bilineare, quinquace, ecc.)	ALTEZZA PUNTI LUCE	INTERDISTANZA TIPTICA PUNTI LUCE	CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO (IN BASE NORMA UNI 11248)	CATEGORIA ILLUMINOTECNICA POST OPERAM (IN BASE NORMA UNI 11248)
AL125	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo cilindrico staffato	3	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.69524482999932	15.569738522171976	ambo i lati	8,5	3	C2	C2
AL126	AL	Via Serre del mulino	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo cilindrico staffato	3	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Serre del mulino	40.69522601901254	15.569582954049112	ambo i lati	8,5	3	C2	C2
AM001	AM	Via Appia	arredo urbano	Da sostituire	SAP	100	Palo rasternato staffato	7	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.695163485153465	15.56994203478098	ambo i lati	8,5	8	M3	M3
AM002	AM	Via Appia	arredo urbano	Da sostituire	SAP	100	Palo rasternato staffato	7	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.69509408775334	15.570082850754261	ambo i lati	6,5	8	M3	M3
AM003	AM	Via Appia	arredo urbano	Da sostituire	SAP	100	Braccio a muro (manicotto dritto)	7	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Via Appia	40.69500155777404	15.570296421647072	ambo i lati	8,5	8	M3	M3
AM004	AM	Via Appia	arredo urbano	Da sostituire	SAP	100	Braccio a muro (manicotto dritto)	7	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Via Appia	40.69491232321519	15.570517368614674	ambo i lati	8,5	8	M3	M3
AM005	AM	Via Appia	arredo urbano	Da sostituire	SAP	100	Braccio a muro (manicotto dritto)	7	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Via Appia	40.69482386934913	15.57068433612585	ambo i lati	8	8	M3	M3
AM006	AM	Via Appia	arredo urbano	Da sostituire	SAP	100	Palo rasternato staffato	7	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.69496571508271	15.570617616176605	ambo i lati	8	8	M3	M3
AM007	AM	Via Appia	arredo urbano	Da sostituire	SAP	100	Palo rasternato staffato	7	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.69486632141934	15.570873767137527	ambo i lati	7,5	8	M3	M3
AM008	AM	Via Appia	arredo urbano	Da sostituire	SAP	100	Palo rasternato staffato	7	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.694777858392165	15.57107023894787	ambo i lati	7,5	8	M3	M3
AM009	AM	Via Appia	arredo urbano	Da sostituire	SAP	100	Palo rasternato staffato	7	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.69468609058756	15.571271739900112	ambo i lati	7,5	8	M3	M3
AM010	AM	Via Appia	arredo urbano	Da sostituire	SAP	100	Palo rasternato staffato	7	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.694599152555081	15.571477264165878	ambo i lati	7,5	8	M3	M3
AM011	AM	Via Appia	arredo urbano	Da sostituire	SAP	100	Palo rasternato staffato	7	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.694488319099705	15.571729727089405	ambo i lati	7,5	8	M3	M3
AM012	AM	Via Appia	arredo urbano	Da sostituire	SAP	100	Braccio a muro (manicotto dritto)	7	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Via Appia	40.694432902304996	15.57153023779392	ambo i lati	7,5	8	M3	M3
AM013	AM	Via Appia	arredo urbano	Da sostituire	SAP	100	Braccio a muro (manicotto dritto)	7	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Via Appia	40.69438231537417	15.571638531982899	ambo i lati	7	8	M3	M3
AM014	AM	Via Appia	arredo urbano	Da sostituire	SAP	100	Braccio a muro (manicotto dritto)	7	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Via Appia	40.6943406256134	15.571797117590904	ambo i lati	7	8	M3	M3
AM015	AM	Via Appia	arredo urbano	Da sostituire	SAP	100	Braccio a muro (manicotto dritto)	7	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Via Appia	40.694294360116594	15.571897029876707	ambo i lati	7	8	M3	M3
AM016	AM	Via Appia	arredo urbano	Da sostituire	SAP	100	Palo rasternato staffato	7	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.69438994154712	15.571973472833632	ambo i lati	7,5	8	M3	M3
AM017	AM	Via Appia	arredo urbano	Da sostituire	SAP	100	Palo rasternato staffato	7	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.69429715638378	15.572194084525108	ambo i lati	7,5	8	M3	M3
AM018	AM	Via Appia	arredo urbano	Da sostituire	SAP	100	Palo rasternato staffato	7	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.69419242338669	15.572432801127436	ambo i lati	8	8	M3	M3
AM019	AM	Via Appia	arredo urbano	Da sostituire	SAP	100	Palo rasternato staffato	7	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.69411336511718	15.572626255452635	ambo i lati	8	8	M3	M3
AM020	AM	Via Appia	arredo urbano	Da sostituire	SAP	100	Palo rasternato staffato	7	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.694010919695955	15.572842843830585	ambo i lati	8	8	M3	M3
AM021	AM	Via Appia	arredo urbano	Da sostituire	SAP	100	Palo rasternato staffato	7	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.69391482930655	15.573100671172142	ambo i lati	7,5	8	M3	M3
AM022	AM	Via Appia	arredo urbano	Da sostituire	SAP	100	Palo rasternato staffato	7	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.693795605853005	15.573369562625887	ambo i lati	7,5	8	M3	M3
AM023	AM	Via Appia	arredo urbano	Da sostituire	SAP	100	Palo rasternato staffato	7	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.69369392256839	15.573600232601164	ambo i lati	7,5	8	M3	M3
AM024	AM	Via Appia	arredo urbano	Da sostituire	SAP	100	Palo rasternato staffato	7	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.69357291925752	15.573873147368433	ambo i lati	7,5	8	M3	M3
AM025	AM	Via Appia	arredo urbano	Da sostituire	SAP	100	Palo rasternato staffato	7	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.69346030463419	15.574137680232523	ambo i lati	7,5	8	M3	M3
AM026	AM	Via Appia	arredo urbano	Da sostituire	SAP	100	Palo rasternato staffato	7	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.6933426056258	15.574408248066902	ambo i lati	7,5	8	M3	M3
AM027	AM	Via Appia	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rasternato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.693226177460446	15.574671439826488	laterale	7,5	8	M3	M3
AM028	AM	Via Appia	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rasternato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.693163895934774	15.574853159487247	laterale	7,5	8	M3	M3
AM029	AM	Via Appia	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo rasternato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.69304746745714	15.575087517499924	laterale	5	8	M3	M3
AM030	AM	Via Appia	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo rasternato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.692983914708854	15.57523973286152	laterale	5	8	M3	M3
AM031	AM	Via Appia	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rasternato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.69286494380109	15.575510635972025	laterale	8	8	M3	M3
AM032	AM	Via Appia	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo rasternato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.692790713981786	15.575663521885872	laterale	8	8	M3	M3
AM033	AM	Via Appia	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo rasternato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.69266970903058	15.575944483280182	laterale	8	8	M3	M3
AM034	AM	Via Appia	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo rasternato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.69255709288064	15.576216727495193	laterale	8	8	M3	M3
AM035	AM	Via Appia	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo rasternato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.692439392276725	15.576490983366964	laterale	8	8	M3	M3
AM036	AM	Via Appia	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo rasternato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.69230898078165	15.576791055500507	laterale	8	8	M3	M3
AM037	AM	Via Appia	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo rasternato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.692185941242336	15.577065646648409	laterale	8	8	M3	M3
AM038	AM	Via Appia	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo rasternato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.6920758664206	15.57731308043003	laterale	8	8	M3	M3
AM039	AM	Via Appia	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo rasternato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.691983078034696	15.577551797032356	laterale	8	8	M3	M3
AM040	AM	Via Appia	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo rasternato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.69186766435522	15.5778307467669903	laterale	5	8	M3	M3
AM041	AM	Via Appia	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo rasternato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.69174869145432	15.578078515827658	laterale	8	8	M3	M3
AM042	AM	Via Appia	stradale	Da sostituire	LED	50	Palo rasternato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.691633023152529	15.578357465565205	laterale	5	8	M3	M3
AM043	AM	Via Appia	stradale	Da sostituire	LED	50	Palo rasternato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.69151760886677	15.578640103340149	laterale	8	8	M3	M3
AM044	AM	Via Appia	stradale	Da sostituire	LED	50	Palo rasternato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.69142072442910	15.578884059476081	laterale	8	8	M3	M3
AM045	AM	Via Appia	stradale	Da sostituire	LED	50	Palo rasternato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.691849360845836	15.578373894095419	laterale	8	6	C2	C2
AM046	AM	Via Appia	stradale	Da sostituire	LED	50	Palo rasternato	8	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.69205044495787	15.57844765484333	laterale	8	6	C2	C2
AM047	AM	Via Appia	stradale	Da sostituire	LED	50	Palo rasternato	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.692109422736564	15.577544420957565	laterale	8	10	C2	C2
AM048	AM	Via Appia	stradale	Da sostituire	LED	50	Palo rasternato	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.6922721197865	15.577688589692114	laterale	8	10	C2	C2
AM049	AM	Via Appia	stradale	Da sostituire	LED	50	Palo rasternato	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.69245845826342	15.577768050134182	laterale	8	10	C2	C2
AM050	AM	Via Appia	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo rasternato	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.69263335665986	15.5778353454546532	laterale	8	10	C2	C2
AM051	AM	Via Appia	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo cilindrico	3	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.69234431647511	15.577014684677122	laterale	8	4	C2	C2
AM052	AM	Via Appia	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo cilindrico	3	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.69258175151214	15.577108561992643	laterale	8	4	C2	C2
AM053	AM	Via Appia	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo cilindrico	3	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.692792747676556	15.57720646262169	laterale	8	4	C2	C2
AM054	AM	Via Appia	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.69249481072955	15.576429292559662	laterale	5	8	C2	C2
AM055	AM	Via Appia	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.6924284611086	15.576600953936575	laterale	8	8	C2	C2
AM056	AM	Chiesa beata vergine	stradale	Da sostituire	LED	45	Palo cilindrico	5	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Chiesa beata vergine	40.69267148851675	15.576701201498508	laterale	5	6	C2	C2
AM057	AM	Chiesa beata vergine	stradale	Da sostituire	Vapori di r	125	Palo cilindrico	5	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Chiesa beata vergine	40.69276554700373	15.576739087700844	laterale	8	6	C2	C2
AM058	AM	Chiesa beata vergine	stradale	Da sostituire	Vapori di r	125	Palo cilindrico	5	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Chiesa							

CENSIMENTO DI LIVELLO 2 - Corpi illuminanti

C.L.	QUADRO	UBICAZIONE	TIPO APPARECCHIO	STATO APPARECCHIO	TIPO SORGENTE	POTENZA SORGENTE (W)	TIPO SOSTEGNO	ALTEZZA SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	STATO SOSTEGNO	PROPRIETA' AMMINISTRAZIONE	LINEA AEREA	LINEA INTERRATA	LINEA GRAFFATA A MURO	LINEA TESSUTA AEREA	UBICAZIONE AMBITO ILLUMINATO	LATITUDINE	LONGITUDINE	TIPOLOGIA INSTALLAZIONE PUNTILUCE (unilineare, bilineare, quinceance, ecc.)	ALTEZZA PUNTI LUCE	INTERDISTANZA TIPTICA PUNTI LUCE	CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO (IN BASE NORMA UNI 11248)	CATEGORIA ILLUMINOTECNICA POST OPERAM (IN BASE NORMA UNI 11248)
AM085	AM	Chiesa beata vergine	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo cilindrico	5	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Chiesa beata vergine	40.69320838274477	15.57680781930685	laterale	7	6	C2	C2
AM086	AM	Chiesa beata vergine	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo cilindrico	5	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Chiesa beata vergine	40.69323431218605	15.5766773968935	laterale	7	6	C2	C2
AM087	AM	Chiesa beata vergine	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo cilindrico	5	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Chiesa beata vergine	40.69305712746957	15.576591230928898	laterale	7	6	C2	C2
AM088	AM	Chiesa beata vergine	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo cilindrico	5	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Chiesa beata vergine	40.6929854399755	15.576605647802353	laterale	7	6	C2	C2
AM089	AM	Chiesa beata vergine	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo cilindrico	5	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Chiesa beata vergine	40.69327041001886	15.576552338998182	laterale	7	6	C2	C2
AM090	AM	Chiesa beata vergine	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo cilindrico	5	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Chiesa beata vergine	40.69316847172231	15.576511099934576	laterale	7	6	C2	C2
AM091	AM	Chiesa beata vergine	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo cilindrico	5	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Chiesa beata vergine	40.693084328023374	15.576482601463795	laterale	7	6	C2	C2
AM092	AM	Chiesa beata vergine	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo cilindrico	5	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Chiesa beata vergine	40.69299560841909	15.57644471526146	laterale	7	6	C2	C2
AM093	AM	Chiesa beata vergine	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo cilindrico	5	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Chiesa beata vergine	40.69290663448525	15.576420240104197	laterale	7	6	C2	C2
AM094	AM	Chiesa beata vergine	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo cilindrico	5	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Chiesa beata vergine	40.69281079671504	15.576386041939259	laterale	7	6	C2	C2
AM095	AM	Chiesa beata vergine	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo cilindrico	5	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Chiesa beata vergine	40.692746226892915	15.576363578438759	laterale	7	6	C2	C2
AM096	AM	Chiesa beata vergine	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo cilindrico	5	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Chiesa beata vergine	40.69268419913086	15.576335750520231	laterale	7	6	C2	C2
AM097	AM	Chiesa beata vergine	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo cilindrico	5	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Chiesa beata vergine	40.692605393284296	15.57630591094494	laterale	7	6	C2	C2
AM098	AM	Via Esterna limiti	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo cilindrico	3	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Esterna limiti	40.694516535890294	15.573309548199179	laterale	7	6	M4	M4
AM099	AM	Via Esterna limiti	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo cilindrico	3	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Esterna limiti	40.6943909583701	15.573634766042233	laterale	7	6	M4	M4
AM100	AM	Via Esterna limiti	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo cilindrico	3	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Esterna limiti	40.694279870366486	15.573893263936045	laterale	7	6	M4	M4
AM101	AM	Via Esterna limiti	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo cilindrico	3	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Esterna limiti	40.694127346490006	15.574087388813496	laterale	7	6	M4	M4
AM102	AM	Via Esterna limiti	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo cilindrico	3	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Esterna limiti	40.69391050777844	15.574173219501972	laterale	7	6	M4	M4
AM103	AM	Via Esterna limiti	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo cilindrico	3	ferro verniciato	Da revisionare	X		X			Via Esterna limiti	40.69384771847622	15.57454604655504	laterale	7	6	M4	M4
AM104	AM	Via Appia	stradale	Da sostituire	SAP	100	Braccio a muro (manicotto dritto)	7	ferro e ghisa	Da revisionare	X			X		Via Appia	40.6938716140069	15.573785305023193	laterale	7	2	C4	C4
AM105	AM	Via Appia	stradale	Da sostituire	SAP	100	Nessuno	0	N.R.	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.694398838747766	15.572072379291058	laterale	7	2	P2	P2
AM106	AM	Via Appia	stradale	Da sostituire	SAP	100	Nessuno	0	N.R.	Da revisionare	X		X			Via Appia	40.69440061818778	15.572108924388885	laterale	7	2	P2	P2
AN001	AN	Fontana Franciosa	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Fontana Franciosa	40.676219633838954	15.618551708757877	laterale	7	5	M4	M4
AN002	AN	Fontana Franciosa	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Fontana Franciosa	40.67631244417294	15.618909113109112	laterale	7	5	M4	M4
AN003	AN	Fontana Franciosa	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Fontana Franciosa	40.67637601282032	15.619193091988564	laterale	7	5	M4	M4
AN004	AN	Fontana Franciosa	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Fontana Franciosa	40.67645560068138	15.61954915523529	laterale	7	5	M4	M4
AN005	AN	Fontana Franciosa	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Fontana Franciosa	40.67651611790512	15.619882419705391	laterale	7	5	M4	M4
AN006	AN	Fontana Franciosa	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Fontana Franciosa	40.67646704301781	15.620565712451937	laterale	7	5	M4	M4
AN007	AN	Fontana Franciosa	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Fontana Franciosa	40.676427121968835	15.620932839810848	laterale	7	5	M4	M4
AN008	AN	Fontana Franciosa	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Fontana Franciosa	40.67621073421109	15.618175864219666	laterale	7	5	M4	M4
AN009	AN	Fontana Franciosa	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Fontana Franciosa	40.67620895428539	15.61783891171217	laterale	7	5	M4	M4
AN010	AN	Fontana Franciosa	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Fontana Franciosa	40.6762031059577	15.61749391257763	laterale	7	5	M4	M4
AN011	AN	Fontana Franciosa	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Fontana Franciosa	40.67624226431587	15.617142878472805	laterale	7	5	M4	M4
AN012	AN	Fontana Franciosa	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Fontana Franciosa	40.676314986920005	15.616783797740936	laterale	8	5	M4	M4
AN013	AN	Fontana Franciosa	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Fontana Franciosa	40.67639355775632	15.616447180509569	laterale	8	5	M4	M4
AN014	AN	Fontana Franciosa	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Fontana Franciosa	40.67646373745414	15.61615515500307	laterale	8	5	M4	M4
AN015	AN	Fontana Franciosa	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Fontana Franciosa	40.67659621414617	15.615865141153334	laterale	8	5	M4	M4
AN016	AN	Fontana Franciosa	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Fontana Franciosa	40.67670936581478	15.615515112876894	laterale	8	5	M4	M4
AN017	AN	Fontana Franciosa	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Fontana Franciosa	40.67568361984786	15.624367743730547	laterale	8	5	M4	M4
AN018	AN	Fontana Franciosa	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Fontana Franciosa	40.675588774418706	15.624668486416338	laterale	8	5	M4	M4
AN019	AN	Fontana Franciosa	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Fontana Franciosa	40.67547892646084	15.62500577419996	laterale	8	5	M4	M4
AN020	AN	Fontana Franciosa	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Fontana Franciosa	40.675404677275694	15.625326298177242	laterale	8	5	M4	M4
AQ001	AQ	Contrada Martina nero	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Contrada Martina nero	40.703314507609896	15.614501237869261	laterale	8	4	M5	M5
AQ002	AQ	Contrada Martina nero	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Contrada Martina nero	40.7038500452198	15.614533424377441	laterale	8	4	M5	M5
AP001	AP	Contrada Martina nero	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Contrada Martina nero	40.70632154505859	15.613393820822237	laterale	8	4	M5	M5
AP002	AP	Contrada Martina nero	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Contrada Martina nero	40.70816723100098	15.613550394773485	laterale	8	4	M5	M5
AQ001	AQ	Zona mercato	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Zona mercato	40.693636725652595	15.571570135653019	ambo i lati	8	20	C3	C3
AQ002	AQ	Zona mercato	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Zona mercato	40.693827636055524	15.572039857506752	ambo i lati	8	20	C3	C3
AQ003	AQ	Zona mercato	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Zona mercato	40.69392042187271	15.571792759001253	ambo i lati	8	20	C3	C3
AQ004	AQ	Zona mercato	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Zona mercato	40.694112602496766	15.571180544793606	laterale	8	6	M4	M4
AQ005	AQ	Zona mercato	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Zona mercato	40.69386144569702	15.571091026067734	laterale	8	6	M4	M4
AQ006	AQ	Zona mercato	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X			X		Zona mercato	40.69371044611272	15.571316666901112	laterale	8	6	M4	M4
AQ007	AQ	Zona mercato	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Zona mercato	40.693522585882796	15.571566782891752	laterale	8	6	M4	M4
AQ008	AQ	Zona mercato	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Zona mercato	40.69337946602876	15.571752861142159	laterale	8	6	M4	M4
AQ009	AQ	Zona mercato	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X			X		Zona mercato	40.693214229580455	15.571853779256344	laterale	8	6	M4	M4
AQ010	AQ	Zona mercato	stradale	Da sostituire	Vapori di r	125	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Zona mercato	40.6930657706374	15.572040863335134	laterale	8	6	M4	M4
AQ011	AQ	Zona mercato	stradale	Da sostituire	Vapori di r	125	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Zona mercato	40.69294705408708	15.572250075638292	laterale	8	6	M4	M4
AQ012	AQ	Zona mercato	stradale	Da sostituire	Vapori di r	125	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Zona mercato	40.692814609891535	15.5725122615695	laterale	8	6	M4	M4
AQ013	AQ	Zona mercato	stradale	Da sostituire	Vapori di r	125	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Zona mercato	40.692676572762664	15.572730861604215	laterale	8	6	M4	M4
AQ014	AQ	Zona mercato	stradale	Da sostituire	Vapori di r	125	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Zona mercato	40.692546924370156	15.572916604578495	laterale	8	6	M4	M4
AQ015	AQ	Zona mercato	stradale	Da sostituire	Vapori di r	125	Palo conico																

CENSIMENTO DI LIVELLO 2 - Corpi illuminanti

C.L.	QUADRO	UBICAZIONE	TIPO APPARECCHIO	STATO APPARECCHIO	TIPO SORGENTE	POTENZA SORGENTE (W)	TIPO SOSTEGNO	ALTEZZA SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	STATO SOSTEGNO	PROPRIETA' AMMINISTRAZIONE	LINEA AEREA	LINEA INTERRATA	LINEA GRAFFATA A MURO	LINEA TESATA AEREA	UBICAZIONE AMBITO ILLUMINATO	LATITUDINE	LONGITUDINE	TIPOLOGIA INSTALLAZIONE PUNTILUCE (unilineare, bilineare,quinceance, ecc.)	ALTEZZA PUNTI LUCE	INTERDISTANZA TIPTICA PUNTI LUCE	CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO (IN BASE NORMA UNI 11248)	CATEGORIA ILLUMINOTECNICA POST OPERAM (IN BASE NORMA UNI 11248)
AQ041	AQ	Zona mercato	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo conico	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Zona mercato	40.69311991751624	15.573048368096353	ambo i lati	7	6	C3	C3
AQ042	AQ	Zona mercato	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo conico	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Zona mercato	40.69343386686206	15.572860613465311	ambo i lati	7	6	C3	C3
AQ043	AQ	Zona mercato	stradale	Da sostituire	LED	40	Palo conico	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Zona mercato	40.693541905768484	15.572634637355806	ambo i lati	5	6	C3	C3
AQ044	AQ	Zona mercato	stradale	Da sostituire	LED	40	Palo conico	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Zona mercato	40.69303094374842	15.572798252105713	ambo i lati	5	6	C3	C3
AQ045	AQ	Zona mercato	stradale	Da sostituire	LED	40	Palo conico	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Zona mercato	40.69314838909687	15.572528690099716	ambo i lati	5	6	C3	C3
AQ046	AQ	Zona mercato	stradale	Da sostituire	LED	40	Palo conico	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Zona mercato	40.69326151266751	15.572315454483032	ambo i lati	5	6	C3	C3
AQ047	AQ	Zona mercato	stradale	Da sostituire	LED	40	Palo conico	8	ferro e ghisa	Da revisionare	X		X			Zona mercato	40.69335023191773	15.57213205844164	ambo i lati	5	6	C3	C3
AR001	AR	Via Limiti	stradale	Da sostituire	LED	40	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.69744872911748	15.5741038173437312	laterale	5	5	M4	M4
AR002	AR	Via Limiti	stradale	Da sostituire	LED	40	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.69724969485634	15.574432387948036	laterale	5	5	M4	M4
AR003	AR	Via Limiti	stradale	Da sostituire	LED	40	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.69717775767825	15.574793480336664	laterale	5	5	M4	M4
AR004	AR	Via Limiti	stradale	Da sostituire	LED	40	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.69715716787094	15.575211904942988	laterale	5	5	M4	M4
AR005	AR	Via Limiti	stradale	Da sostituire	LED	40	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.69715157557648	15.575523711740969	laterale	5	5	M4	M4
AR006	AR	Via Limiti	stradale	Da sostituire	LED	40	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.697097940365	15.576025284826757	laterale	5	5	M4	M4
AR007	AR	Via Limiti	stradale	Da sostituire	LED	40	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.69707735053298	15.576553344726562	laterale	5	5	M4	M4
AR008	AR	Via Limiti	stradale	Da sostituire	LED	40	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.69706997886321	15.576932206749916	laterale	5	5	M4	M4
AR009	AR	Via Limiti	stradale	Da sostituire	LED	40	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.69707430018698	15.577267482876778	laterale	5	5	M4	M4
AR010	AR	Via Limiti	stradale	Da sostituire	LED	40	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.697059302650345	15.577626898884775	laterale	5	5	M4	M4
AR011	AR	Via Limiti	stradale	Da sostituire	LED	40	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.6970265114144	15.577989667654037	laterale	5	5	M4	M4
AR012	AR	Via Limiti	stradale	Da sostituire	LED	40	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.696984569112345	15.578326284885406	laterale	5	5	M4	M4
AR013	AR	Via Limiti	stradale	Da sostituire	LED	40	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.69690881870597	15.578620322048664	laterale	5	5	M4	M4
AR014	AR	Via Limiti	stradale	Da sostituire	LED	40	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.69684526964092	15.578840263187885	laterale	5	5	M4	M4
AR015	AR	Via Limiti	stradale	Da sostituire	LED	40	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.69673749028796	15.579169169068336	laterale	5	5	M4	M4
AR016	AR	Via Limiti	stradale	Da sostituire	LED	40	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.696648521351065	15.579426325855764	laterale	5	5	M4	M4
AR017	AR	Via Limiti	stradale	Da sostituire	LED	40	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.69653133637006	15.579734109342096	laterale	5	5	M4	M4
AR018	AR	Via Limiti	stradale	Da sostituire	LED	40	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.696421522925256	15.58003216981888	laterale	5	5	M4	M4
AR019	AR	Via Limiti	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	7,5	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.6963338245581	15.58032151311636	laterale	3	5	M4	M4
AR020	AR	Via Limiti	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo rastremato	7,5	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.697201143624525	15.578846633434296	laterale	3	4	M4	M4
AR021	AR	Via Limiti	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo rastremato	7,5	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.697441103294665	15.578824169933796	laterale	3	4	M4	M4
AR022	AR	Via Limiti	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo rastremato	7,5	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.697595653133085	15.57859852910042	laterale	3	4	M4	M4
AR023	AR	Via Limiti	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo rastremato	7,5	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.697817055319625	15.578375570476055	laterale	3	4	M4	M4
AR024	AR	Via Limiti	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.697079129901425	15.575144849717615	laterale	3	5	M4	M4
AR025	AR	Via Limiti	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.69687984033981	15.575094223022461	laterale	3	5	M4	M4
AR026	AR	Via Limiti	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.6966668235421	15.57500973343849	laterale	3	5	M4	M4
AR027	AR	Via Limiti	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.696418726747225	15.57490412145853	laterale	3	5	M4	M4
AR028	AR	Via Limiti	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.69621002985492	15.574833378195763	laterale	3	5	M4	M4
AR029	AR	Via Limiti	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Via Limiti	40.695997265115096	15.574753917753695	laterale	3	5	M4	M4
AS001	AS	Contrada Santa Sofia	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Contrada Santa Sofia	40.70435101171993	15.55634390562773	laterale	3	5	M4	M4
AS002	AS	Contrada Santa Sofia	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Contrada Santa Sofia	40.704134206284614	15.556268133223057	laterale	7	5	M4	M4
AS003	AS	Contrada Santa Sofia	stradale	Da sostituire	Alogenuri	30	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Contrada Santa Sofia	40.70391053756952	15.556167550385	laterale	0	5	M4	M4
AS004	AS	Contrada Santa Sofia	stradale	Da sostituire	Alogenuri	30	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Contrada Santa Sofia	40.70369830576467	15.55606696754694	laterale	0	5	M4	M4
AS005	AS	Contrada Santa Sofia	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Contrada Santa Sofia	40.70347565227007	15.555960685014725	laterale	8	5	M4	M4
AS006	AS	Contrada Santa Sofia	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Contrada Santa Sofia	40.703199876076475	15.55581785738468	laterale	8	5	M4	M4
AT001	AT	Contrada Carlotta	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Contrada Carlotta	40.714477301225685	15.558585226353799	laterale	8	5	M4	M4
AT002	AT	Contrada Carlotta	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Contrada Carlotta	40.715303215652895	15.558829307556152	laterale	8	5	M4	M4
AT003	AT	Contrada Carlotta	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Contrada Carlotta	40.71556648960597	15.558906085789202	laterale	8	5	M4	M4
AT004	AT	Contrada Carlotta	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Contrada Carlotta	40.71588363676928	15.558981522917746	laterale	8	5	M4	M4
AT005	AT	Contrada Carlotta	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Contrada Carlotta	40.71611183948255	15.559035837650299	laterale	8	5	M4	M4
AT006	AT	Contrada Carlotta	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Contrada Carlotta	40.716880302555474	15.559333898127077	laterale	8	5	M4	M4
AT007	AT	Contrada Carlotta	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Contrada Carlotta	40.71739845105566	15.559442527592182	laterale	8	5	M4	M4
AT008	AT	Contrada Carlotta	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Contrada Carlotta	40.71849902676481	15.559468679130077	laterale	8	5	M4	M4
AT009	AT	Contrada Carlotta	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Contrada Carlotta	40.71933937560149	15.559610836207865	laterale	8	5	M4	M4
AT010	AT	Contrada Carlotta	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Contrada Carlotta	40.720079849575995	15.559994727373125	laterale	8	5	M4	M4
AT011	AT	Contrada Carlotta	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Contrada Carlotta	40.72033421090394	15.560069493949412	laterale	8	5	M4	M4
AT012	AT	Contrada Carlotta	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Contrada Carlotta	40.72086122618656	15.560237132012844	laterale	8	5	M4	M4
AT013	AT	Contrada Carlotta	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Contrada Carlotta	40.72166088894762	15.560431256890295	laterale	8	5	M4	M4
AT014	AT	Contrada Carlotta	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Contrada Carlotta	40.722399050207756	15.560773238539696	laterale	8	5	M4	M4
AT015	AT	Contrada Carlotta	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Contrada Carlotta	40.7230558925009	15.561392158269882	laterale	8	5	M4	M4
AT016	AT	Contrada Carlotta	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Contrada Carlotta	40.723474641960344	15.561810582876204	laterale	8	5	M4	M4
AT017	AT	Contrada Carlotta	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			Contrada Carlotta	40.72394725651076	15.562156923115253	laterale	8	5	M4	M4
AU001	AU	Contrada carlotta	stradale	Da sostituire	SAP	70	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X	X				Contrada carlotta	40.70886106555756	15.571541637182237	laterale	8	5	M4	M4
AU002	AU	Contrada carlotta	stradale	Da sostituire	SAP	100	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X	X				Contrada carlotta	40.70907226431158	15.571734756231308	laterale	8	5</		

CENSIMENTO DI LIVELLO 2 - Corpi illuminanti

C.L.	QUADRO	UBICAZIONE	TIPO APPARECCHIO	STATO APPARECCHIO	TIPO SORGENTE	POTENZA SORGENTE (w)	TIPO SOSTEGNO	ALTEZZA SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	STATO SOSTEGNO	PROPRIETA' AMMINISTRAZIONE	LINEA AEREA	LINEA INTERRATA	LINEA GRAFFATA A MURO	LINEA TESATA AEREA	UBICAZIONE AMBITO ILLUMINATO	LATITUDINE	LONGITUDINE	TIPOLOGIA INSTALLAZIONE PUNTILUCE (unilineare, bilineare,quinconce, ecc.)	ALTEZZA PUNTI LUCE	INTERDISTANZA TIPTICA PUNTI LUCE	CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO (IN BASE NORMA UNI 11248)	CATEGORIA ILLUMINOTECNICA POST OPERAM (IN BASE NORMA UNI 11248)
AZ009	AZ	SS per S. Antonio Casalini	stradale	Da sostituire	LED	50	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			SS per S. Antonio Casalini	40.71181778715901	15.584768950939177	laterale	8	5	M5	M5
AZ010	AZ	SS per S. Antonio Casalini	stradale	Da sostituire	LED	50	Palo conico	8	ferro zincato	Da revisionare	X		X			SS per S. Antonio Casalini	40.71105485677958	15.583323575556278	laterale	8	5	M5	M5